

高耐力マイクロパイプ施工報告

No.29 (1/2)


用 途	既設橋脚および橋台基礎補強
工 事 名	交差点整備工事 (高坂橋交差点下部工)
工 事 場 所	埼玉県坂戸市大字片柳地内
発 注 者	埼玉県 東松山県土整備事務所
施工 時 期	平成19年1月～平成19年2月
杭 形 状	P4 直杭 28.8m × 8本 A2 直杭 26.3m × 5本
杭 延 長	361.9m
鋼 管 仕 様	API N-80 $\phi 177.8 \times 10.36t$
標準鋼管長	1.5m
鉄 筋 仕 様	SD490 D51
標準鉄筋長	2.0m
削 孔 方 式	ロータリーパーカッショニ重管方式
削 孔 機	クローラタイプ(RPD-130C)ショートブーム
空 頭 制 限	P4: 4.5m, A2: 5.5m
上 層 地 盤	砂シルト・粘性土
定 着 地 盤	砂礫

工事の特長


- ・本工事は、道路拡幅により増加する上部工反力を補い、かつ、耐震補強を兼ねた下部工基礎の補強工事である。
- ・P4橋脚における空頭制限4.5mに対して、調達可能な施工機械のブーム長は4.8mであったため、杭打設位置に1m程度の深さの布掘りを施して対処した。また、鋼管の吊込みには、ミニクレーンを使用するのが一般的であるが、4.5mの空頭制限下では、吊りしろの余裕が少なく、ミニクレーンによる作業効率が悪いことから、削孔機のドリフタ下部に鋼管吊込み用の治具を装着し、ドリフタの上下により鋼管を吊ることができるように改造した。
- ・P4橋脚ではヤットコ長が4.7m以上必要であり、ヤットコ鋼管と地盤との摩擦で、意図した位置以外でヤットコ管のジョイント(カップリング)が緩み、ヤットコ管全数(1.5m × 4本)の回収が困難になることが予想された。そのため、鋼管再挿入時にヤットコ管のジョイント部に点付け溶接を施し、目的位置以外でジョイントが緩まないよう配慮した。

概要図

P 4 橋脚



A 2 橋台



P4橋脚施工状況



A2橋台施工状況



施工状況写真



完 成(P4橋脚)



完 成(A2橋台)



泥水処理



パイプヒーター